
Oprawki do wierteł



303

RH LH

B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
8	16	M10/30°	303.080.01	303.080.02
10	19,5	M10/30°	303.000.01	303.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Alberti® (starsze modele)
- Balestrini®, Bilek®, Busellato® (starsze modele)
- Schleicher®, Vitap® (starsze modele)
- Gomad®

Części zamienne



990.006.00 | 991.062.00



359

RH LH

B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
10	19,5	M10	359.000.01	359.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Scheer®

Części zamienne



990.006.00 | 991.062.00



359 new

RH

B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
10	19,5	10x35	359.100.00	

Przeznaczona do maszyn typu:
- Uchwyt CNC do wierteł

Części zamienne



990.006.00 | 991.062.00



360.001

RH LH

B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
10	20	15	360.001.01	360.001.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Biesse® z szybką możliwością zmiany wierteł

Części zamienne



990.007.00 | 991.067.00